AUTO KING EKSPERTİZ

Uzman, güvenilir ekspertiz

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

ADI SOYADI:	FARUK TUNCA
TELEFON:	5363366391
E-POSTA:	

ARAÇ SAHİBİ BİLGİLERİ

ADI SOYADI:	SARIOĞLAN BELEDİYE BAŞ
TELEFON:	(536) 336-6391
E-POSTA:	

EKSPERTİZ BİLGİLERİ

GİRİŞ TARİHİ:	25.05.2022 11:46:18	**ÇIKIŞ TARİHİ:**	25.05.2022 12:26:18
ALINAN ÜCRET:	450,00TL	**İŞ EMRİ NO:**	8341
YAPILAN TESTLER:	Mini Paket	**TSE HYB BELGE NO:**	

ARAÇ BİLGİLERİ

ŞASE NO:	VF1LM130537216942	**PLAKA:**	TR 38LB207
YAKIT CİNSİ:	Benzin	**MODEL YILI:**	2007
MARKA:	RENAULT	**ARAÇ KM:**	578730
MODEL:	MEGANE		

AutoKing Oto Ekspertiz de yapılan ekspertiz hizmetleri tüm dünyadaki ekspertiz hizmetleri gibi aracın o anki durumunu analiz eder ve bilgi verir, ekspertiz yaptığı aracın ileride arıza ve problem çıkarmayacağını garanti edemez. Aracın o anki hataları görülür ve kontrol edilir. Firmamız tarafından yapılan incelemeler sonrası satıcı yada 3. şahıslar tarafından gizlenmiş kusurların ve arızaların tespit edilememesi ve bundan kaynaklı ileride arıza yada sorun çıkarması durumunda firmamız sorumlu tutulamaz.

AutoKing Oto Ekspertiz raporu, aracın km orjinalliği, Airbag gizlenmiş kusurları, hasar kaydı, ağır hasar kaydı, vb. hasar kayıtlarını kapsamamaktadır. Ekspertiz raporundan yer alan kısımlar harici hiç bir kontrol noktasından firmamız sorumlu tutulamaz. Bu rapor AutoKing Oto Ekspertizi hiç bir şekilde aracı alan, aracı satan ve 3. şahıslar tarafından hiç bir hukuki sorumluluk altına sokan bir belge değildir, verilen rapor aracı satın almak isteyen kişi yada kişilere makinaların ve ölçüm cihazlarının vermiş olduğu kanaat ve değerleri ileterek araç hakkında bir ön değerlendirme yapması amaçlıdır. Ekspertiz yapılan araçla alakalı tüm evrak,bilgi,talep ve şikayetlerin muhattabı ekspertizin yapıldığı bayidir. Auto King Oto Ekspertiz tarafından gelecek aramalar, sms ve eposta yoluyla yapılacak olan kampanya ve bilgilendirmeleri onaylıyorum.

İŞLEMİ YAPTIRAN **ARAÇ SAHİBİ** **İŞLEMİ YAPAN** **İŞYERİ SORUMLUSU**

AUTO KING

AUTO KING EKSPERTİZ

Uzman, güvenilir ekspertiz

KAPORTA BOYA

SOL ÖN ÇAMURLUK	Plastik
SOL ÖN KAPI	Orjinal
SOL ARKA KAPI	Orjinal
SOL ARKA ÇAMURLUK	Boyalı
SAĞ ÖN ÇAMURLUK	Plastik
SAĞ ÖN KAPI	Orjinal
SAĞ ARKA KAPI	Orjinal
SAĞ ARKA ÇAMURLUK	Boyalı
ÖN TAMPON	Plastik
ARKA TAMPON	Plastik
MOTOR KAPUTU	Degişmiş
TAVAN	Orjinal
BAGAJ KAPAĞI	Orjinal
ÖN PANEL	İşlem Görmüş
ARKA PANEL	Orjinal
SOL MARŞPİYEL	Lokal Boyalı
SAĞ MARŞPİYEL	Lokal Boyalı
HAVUZ SACI	Orjinal
SAĞ ARKA ŞASE	Orjinal
SAĞ ARKA DİREK	Boyalı
SAĞ ÖN ŞASE	Orjinal
PODYE	Orjinal
SAĞ ÖN DİREK	Orjinal
SOL ARKA DİREK	Boyalı
SOL ARKA ŞASE	Orjinal
SOL ON DİREK	Orjinal
SOL ON ŞASE	Orjinal

ORJ	ORJİNAL	B	BOYALI	LB	LOKAL BOYA
D	DEĞİŞMİŞ	STO	SÖKME TAKMA ORJİNAL	STB	SÖKME TAKMA BOYALI
İG	İŞLEM GÖRMÜŞ	İB	İŞLEMLİ BOYALI	P	PLASTİK
FK	FOLYO KAPLAMA	ÇD	ÇIKMA DEĞİŞEN	CK	CAM KAPLAMA

NOTLAR:

ARAÇ GENELİNDE MUHTELİF EZİK VE ÇİZİKLER MEVCUT.

AUTO KING EKSPERTİZ

Uzman, güvenilir ekspertiz

MOTOR & MEKANİK KONTROL

KONTROL NOKTASI	DURUM	NOT
MOTOR YAĞ SEVİYESİ	İYİ	
GENEL KONTROL	ZAYIF	
TURBO KONTROL	ZAYIF	
TURBO İNTERC	ZAYIF	
DİREKSİYON POMPA KONTROL	ZAYIF	
FREN HİDROLİĞİ	İYİ	
HAVA FİLTRE VE KABİN KONTROL	ORTA	
YAKIT SİSTEMİ SIZDIRMAZLIK	İYİ	
ŞANZIMAN VE YAKIT SIZDIRMAZLIK	ZAYIF	
EGZOZ SİSTEMİ	ORTA	
V KAYIŞ GÖRÜNEN KISIM	ZAYIF	
YAĞ SIZDIRMAZLIK KONTROL	ZAYIF	
MOTORDA ÜFLEME KONTROL	VAR	
AKÜ	İYİ	
RADYOTÖR GENEL DURUMU	İYİ	

NOTLAR:

MOTORDA YÜKSEK SESLİ ÇALIŞMA MEVCUT, KONTROL EDİLMELİ. MOTOR ALT KISIMDA VE ŞANZIMAN KISIMLARINDA YAĞ KAÇAKLARI MEVCUT.

AUTO KING